

Proposta da Empresa CONJUNTURA INTENSA, LDA.

CONJUNTURA INTENSA, LDA.
Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25
3100-480 Pombal
conjunturaintensa@gmail.com

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Pombal

Referência do Procedimento	Designação do Procedimento	Tipo de Procedimento	Data
Proc. n.º 58/2016	Beneficiação do Centro Cultural de Pombal (Trabalhos de manutenção) - Proc. n.º 58/2016	Ajuste Directo	07/09/2016

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa Proposta/Candidatura de preços referentes ao Procedimento em epígrafe.

1. Formulário Principal

Apresentação de Proposta enquanto Agrupamento?	Não
--	-----

Cód. Proposta	Valor da Proposta	Prazo de Execução da Obra/Contrato
0.0	20.023,86	90 Dias

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

Nota Justificativa do Preço	Documentos Públicos: CI_NotaJustPrecoPropost_CMPombal_Centro_cultural.pdf Documentos Classificados:
Declaração em Conformidade com o Anexo 1	Documentos Públicos: CI_DECL-AnexoI_ccp_CMPombal_Centro_cultural.pdf Cart.Cid.Leonel.pdf certi_Permanente_CI_07_06_2017.pdf Documentos Classificados:
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;	Documentos Públicos: CI_MEMO_Modo_Execucao_CMPombal_Centro_cultural.pdf Documentos Classificados:
Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	Documentos Públicos: CI_216146-DECL_Subcat_CMPombal_Centro_cultural.pdf Documentos Classificados:
Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, directa ou indirectamente, das peças do procedimento;	Documentos Públicos: CI_Preco_Anormalmente_Baixo_CMPombal_Centro_cultural.pdf Documentos Classificados:
Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução;	Documentos Públicos: CI_216146_CMPombal_Centro_cultural.pdf CI_216146_CMPombal_Centro_cultural_RES.pdf Documentos Classificados:
Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	Documentos Públicos: CI_PROPOSTA_CMPombal_Centro_cultural.pdf Documentos Classificados:

Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, quando o caderno de encargos seja integrado por um projecto de execução.	Documentos Públicos: - _Projeto_CMPombal_Centro_cultural_PE.pdf - _Projeto_CMPombal_Centro_cultural_PMO.pdf - _Projeto_CMPombal_Centro_cultural_PP.pdf - _Projeto_CMPombal_Centro_cultural_PT.pdf CI_C-F_P-P--216146_CMPombal_Centro_cultural.pdf
Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do Artigo 57.º do CCP.	Documentos Classificados: Documentos Públicos: Documentos Classificados:

3. Elementos que acompanham a Proposta

3.1. Campos de texto da Proposta

Não existem campos de texto

3.2. Subfactores da Proposta

Critério	Subcritério	Ponderação	Opção Seleccionada
Não existem critérios de avaliação ao nível da proposta			

3.3. Subfactores do Formulário da Proposta

Código	Designação	Critério	Subcritério	Opção Seleccionada	Ponderação
Não existem critérios de avaliação ao nível de artigos					

3.4. Especificações Técnicas do Formulário da Proposta

Código	Designação	Especificação Técnica	Campo Preenchido
Não existem especificações técnicas			

4. Formulário da Proposta/Candidatura(Original)

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
1	CAP. I - Estaleiro				1.875,00
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de apoio à obra, incluindo instalação de andaimes interiores e exteriores de apoio à obra e implementação do Plano de Segurança e Saúde e de RCD, incluindo limpeza do espaço de intervenção, de forma a deixar o espaço como encontrado.	1	vg	1.875	1.875,00
2	CAP. II - Igreja e Altar Mor				
2.1	Cobertura				12.328,52
2.1.1	Levantamento da telha existente na Igreja e Altar Mor, incluindo carga, descarga, e transporte dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução. (Nota: Medição real c/ 30º de ângulo)	220,95	m2	6,75	1.491,41
2.1.2	Fornecimento e aplicação de placas de subtelha do tipo "Onduline" ou equivalente na cobertura da Igreja e Altar Mor, incluindo fixação com pregos ou parafusos, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e levantamento das placas de subtelha danificadas, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva. (50% do artigo anterior)	110,48	m2	32	3.535,36
2.1.3	Fornecimento e aplicação de telha cerâmica de canudo na cobertura da Igreja e Altar Mor, incluindo fixação da telha com grampos em inox e mástique do tipo "Onduflex" ou equivalente, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução. (Nota: Medição real c/ 30º de ângulo)	220,95	m2	21	4.639,95
2.1.4	Levantamento e execução de beirado assente em argamassa do Altar Mor da Igreja, incluindo telha de canudo e aplicação de uma fita metálica do tipo "Metafilm" ou equivalente, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução, bem como, o transporte dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro.	9	ml	55	495,00

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
2.1.5	Levantamento e execução de cumeeira assente em argamassa da Igreja e Altar Mor, incluindo telha de canudo e aplicação de fita asfáltica auto-adesiva do tipo "Ondufilm" ou equivalente, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução, bem como, o transporte dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro.	22	ml	25	550,00
2.1.6	Execução de remate na platibanda da Igreja, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva e pormenor construtivo n.º 1, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução. (Projeção horizontal)	19,8	ml	29	574,20
2.1.7	Execução de remate na platibanda do Altar Mor da Igreja, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva e pormenor construtivo n.º 2, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução. (Projeção horizontal)	9,2	ml	38	349,60
2.1.8	Reparação do capeamento em pedra de calcário na Igreja, incluindo polimento e impermeabilização, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução. (Projeção horizontal)	19,8	ml	35	693,00
3	CAP. III - Centro Cultural				
3.1	Clarabóias				759,50
3.1.1	Fornecimento e aplicação de mastique do tipo "Sikaflex Crystal" ou equivalente em juntas, incluindo selagem e colagem de juntas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	60	ml	7	420,00
3.1.2	Limpeza da caleira existente, incluindo desmontagem e montagem da mesma e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	15,5	ml	9	139,50
3.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo ladrão em inox c/ Ø110mm, incluindo perfuração horizontal na platibanda para inserção do tubo, fixações, remates de tela, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	1	ml	200	200,00
4	CAP. IV - Celeiro do Marquês				
4.1	Reparações				504,00
4.1.1	Fornecimento de uma régua de madeira de remate na cobertura c/ seção 0,3x0,02m, em carvalho tratado e pintura bondex, incluindo remoção da régua de madeira existente e aplicação de régua de madeira de remate nova, com enchimento de espuma expansiva impermeabilizante e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	18	ml	28	504,00
5	CAP. V - Átrio do Centro Cultural				
5.1	Pavimento Exterior				618,00
5.1.1	Fornecimento e aplicação de pedra de calcário semi-rijo nos degraus laterais à entrada do Centro Cultural, c/1,00x0,26x0,03m, incluindo remoção e aplicação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	1	un	95	95,00
5.1.2	Substituição das tampas das infra-estruturas em pedra de calcário semi-rijo existentes no piso exterior, incluindo remoção e colocação de pedra de calcário semi-rijo amaciado igual ao existente c/ 0,50x0,50x0,03m, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	4	un	52	208,00
5.1.3	Substituição do ralo existente no piso exterior da entrada do Celeiro, incluindo remoção e colocação de ralo novo c/0,20x0,20m, incluindo grelha e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	1	un	85	85,00
5.1.4	Fornecimento de ventosas de plástico do tipo "UnoAir" ou equivalente, para levantamento das tampas das caixas de inspeção do Átrio do Centro Cultural, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	2	un	115	230,00
6	CAP. VI - Edifício de Apoio ao Museu				875,00
6.1	Reparação da zona da viga de madeira de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	1	vg	875	875,00
6.2	Tectos				1.512,64
6.2.1	Reparação do tecto do Edifício de Apoio ao museu, designadamente a raspagem/lixamento mecânico da superfície, alisamento e preparação da superfície para o primário a aplicar, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	106,15	m2	4	424,60
6.2.2	Fornecimento e aplicação de primário do tipo "Argadicol - Ref.14127001 da Argacol" ou equivalente nos tectos, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	106,15	m2	4,25	451,14

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
6.2.3	Fornecimento e aplicação de tinta do tipo "Tinta Plástica Super - Ref.20511 da Dyrup" ou equivalente, aplicado em duas demãos, nos tectos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	106,15	m2	6	636,90
6.3	Janelas de Sacada				
6.3.1	Reparação de janelas de sacada, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, incluindo lixamento e bondex e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.				95,00
6.3.1.1	Gabinete lado esquerdo (0,80x1,50m)	1	un	95	95,00
6.3.2	Reparação de janelas de sacada, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, incluindo lixamento e bondex e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.				1.456,20
6.3.2.1	Arrumos (0,90x2,00m)	1	un	95	95,00
6.3.2.2	Gabinete lado direito (0,90x2,00m)	2	un	95	190,00
6.4	Reparação do piso em tacos de madeira, incluindo remoção dos tacos, raspagem e nivelamento do piso, fixação dos tacos de madeira com cola branca, afagar e envernizar e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	40	m2	16	640,00
6.5	Tratamento das superfícies exteriores de madeira através da aplicação de bondex ou equivalente, incluindo raspagem/lixamento mecânico da superfície, alisamento e preparação da superfície para o produto a aplicar, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	20,45	m2	16	327,20
6.6	Fornecimento e aplicação de duplo cordão mastique do tipo "Sikaflex 11FC" ou equivalente em juntas horizontais da cobertura entre as duas telhas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	34	ml	6	204,00
Total (sem IVA):					20.023,86 €

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitação. Ficamos entretanto à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos. Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente